



# Besiktningssprotokoll

## Revisionsbesiktning

Kontroll tredjepartsställning  
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



<b>Skötsel-firma</b> Hisskontakt Norden AB  Söderbymalmsvägen 6 136 45 Handen	<b>Kund</b> Brf Fågelbärsträdet Gunnar Akner  John Ericssonsgatan 6 112 22 Stockholm
---	---

Besiktningdag: 2024-08-22  
Besiktningstyp: Revisionsbesiktning  
Förfallomånad: 2025-05  
Besiktningintervall: 1

Ordernr:  
Anläggning: Fågelbärsträdet 13

**Reg. nr:** 30053  
Platsnr:  
Objekttyp: Personhiss  
Uppställningsplats: John Ericssonsgatan 006  
Postadress: 112 22 Stockholm

Tillverkare: Hissgruppen AB/Kone  
Tillverkningsnr: 317283  
Installatör: Hisskontakt Norden AB  
Maxlast, kg: 255  
Antal personer: 3

**Bedömning:** Ger betryggande säkerhet.

**Säkerhetsbrister:**  
Inga.

**Noteringar:**  
Inga.

**Fasta noteringar:**

- hissen ombyggd av Hisskontakt Norden AB 2024-02. Apparatställ, Schaktinfo, Låsana, Räddningsutrymmen, Hastighetsbegränsare, Överlastdon, Schaktstam, Tablåer, Klass 2 fotoceller i korgöppning, Buffert, brandstyrning, ucm.
- Nya bärlinor utfört av Hisskontakt Norden AB 2024-08.

Utskriftsdatum: 2024-08-23	Besiktningssingenjör: Tommy Hill	
<b>Adress:</b> Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagslingan 1 B 187 40 Täby	<b>Telefon:</b> 08-732 01 35 <b>E-post:</b> <a href="mailto:info@hissbesiktningar.se">info@hissbesiktningar.se</a>	<b>Org. Nr:</b> 556450-3968 Innehar F-skattsedel <a href="http://www.hissbesiktningar.se">www.hissbesiktningar.se</a>